

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Notre-Dame-de-Montauban (35005)	Montauban-les-Mines
Adresse	
1485 -	367 (route)
Dénomination	
Matricule	Cadastre(s)
9388-30-3071	60
Statut juridique	
Sans statut	



2016_35005_R367_1485_01	
Année(s) construction	Type de bien
entre 1910-1930	Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Courant cubique

Élévations

Nombre d'étages	2	Matériau soubassement
Saillie(s)	auvent	indéterminé
	avancée / avant-corps	galerie

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
bardeau de bois	bardeau de bois	bardeau de bois
	matériau contemporain	matériau contemporain

Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
en pavillon	tôle pincée	aucune

Ouvertures

Portes	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
	rectangulaire	embossée	avec vitrage	contemporain
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
	rectangulaire	composée	sans carreaux	indéterminé
	rectangulaire	à guillotine	sans carreaux	bois
	rectangulaire	contemporaine	sans carreaux	contemporain

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Notre-Dame-de-Montauban (35005)	Montauban-les-Mines
Adresse	
1526 -	367 (route)
Dénomination	
Matricule	Cadastre(s)
Statut juridique	
Sans statut	



2016_35005_R367_1526_01	
Année(s) construction	Type de bien
en 1916	Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Cottage vernaculaire américain sur deux étages

Élévations

Nombre d'étages	2	Matériau soubassement
Saillie(s)		indéterminé
auvent		balcon
galerie		cheminée

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
bardeau de bois	bardeau de bois	bardeau de bois

Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
à deux versants droits	tôle profilée	aucune

Ouvertures

	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
Portes	rectangulaire	plane	avec vitrage	bois
	rectangulaire	à panneaux	avec imposte	bois
	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
Fenêtres	rectangulaire	à guillotine	sans carreaux	bois
	rectangulaire	composée	sans carreaux	indéterminé
	rectangulaire	coulissante	sans carreaux	contemporain

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Notre-Dame-de-Montauban (35005)	
Adresse	
253 -	Chutes (avenue des)
Dénomination	
Matricule	Cadastre(s)
9594-80-1765	923
Statut juridique	
Sans statut	



2016_35005_CHUT_0253_02_01	
Année(s) construction	Type de bien
vers 1900	Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
indéterminé
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Cottage vernaculaire américain

Élévations

Nombre d'étages	1 ½	Matériau soubassement
Saillie(s)		indéterminé
galerie		escalier

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
bardeau de bois	matériau contemporain	bardeau de bois

Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
à deux versants droits	tôle pincée	pendante

Ouvertures

Portes	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
	rectangulaire	contre-porte	avec vitrage	contemporain
	rectangulaire	indéterminé	avec vitrage	contemporain
Fenêtres	rectangulaire	contre-porte	avec vitrage	bois
	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
	rectangulaire	à manivelle	sans carreaux	contemporain
	losange	indéterminé	indéterminé	indéterminé
	rectangulaire	contemporaine	sans carreaux	indéterminé

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Notre-Dame-de-Montauban (35005)	
Adresse	
Couvent (rue du)	
Dénomination	
Charnier du cimetière de Notre-Dame-de-Montauban	
Matricule	Cadastre(s)
F 9593_75_1339.00_0000	C11L530
Statut juridique	
sans statut	



2017_35005_COUV_CHARNIER_06	
Année(s) construction	Type de bien
entre 1880-1940	Autre

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
religieuse
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Néoclassicisme

Élévations

Nombre d'étages	1	Matériau soubassement
Saillie(s)	aucune	indéterminé

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
planche de bois à feuillure	planche de bois à feuillure	planche de bois à feuillure

Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
à deux versants droits	tôle profilée	aucune

Ouvertures

Portes	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
	rectangulaire	à panneaux	à double vantail	bois
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
	sans objet	sans objet	sans objet	sans objet

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Notre-Dame-de-Montauban (35005)	
Adresse	
445 -	Couvent (rue du)
Dénomination	
Matricule	Cadastre(s)
9593-65-8599	531
Statut juridique	
Sans statut	



2016	CHUT_04
Année(s) de construction	
entre 18	Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Cottage vernaculaire américain

Éléments

Matériau(s) de base	Matériau(s) de revêtement
indéterminé	galerie
Nombre de niveaux	escalier
1	
Nombre de poutres	
1	
Nombre de poutres	
1	
Nombre de poutres	
1	
Nombre de poutres	
1	
Nombre de poutres	
1	
Nombre de poutres	
1	

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade principale gauche	Matériau(x) façade principale droite
planche de bois à feuillure	planche de bois à feuillure	planche de bois à feuillure

Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
à deux versants droits	la canadienne	aucune

Portes

Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
rectangulaire	à panneaux	avec vitrage	bois

Fenêtres

Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
rectangulaire	à battants	à grands carreaux	bois
rectangulaire	composée	sans carreaux	bois

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Notre-Dame-de-Montauban (35005)	
Adresse	
204 -	Église (rue de l')
Dénomination	
Matricule	Cadastre(s)
9593-56-3526	477
Statut juridique	
Sans statut	



2016_35005_ÉGLI_0204_01	
Année(s) construction	Type de bien
vers 1919	Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Boomtown

Élévations

Matériau(s) soubassement	
indéterminé	
Nombre d'étages	2
Saillie(s)	
oriel	balcon
galerie	cheminée

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
bardeau de bois	bardeau de bois	bardeau de bois

Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
plat / à faible pente / à bassin	indéterminé	aucune

Ouvertures

Portes	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
	rectangulaire	plane	avec vitrage	contemporain
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
	rectangulaire	à guillotine	sans carreaux	bois

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Notre-Dame-de-Montauban (35005)	Montauban-les-Mines
Adresse	
406 -	Garneau (rue)
Dénomination	
Ancien presbytère de Saint-Éloi	
Matricule	Cadastre(s)
9388-11-8082	91
Statut juridique	
Sans statut	



2016_35005_GARN_0406_01	
Année(s) construction	Type de bien
entre 1919-1925	Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
religieuse
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Courant cubique

Élévations

Nombre d'étages	2 ½	Matériau(s) soubassement
Saillie(s)		indéterminé
auvent		cheminée
galerie		escalier

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
matériau contemporain	matériau contemporain	matériau contemporain

Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
en pavillon	tôle pincée	à croupe/demi-croupe

Ouvertures

Portes	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
	rectangulaire	embossée	avec imposte	contemporain
	rectangulaire	à panneaux	avec vitrage	bois
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
	rectangulaire	à guillotine	sans carreaux	contemporain
	rectangulaire	à guillotine	jumelée / geminée	contemporain
	rectangulaire	à guillotine	juxtaposée	indéterminé

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Notre-Dame-de-Montauban (35005)	Montauban-les-Mines
Adresse	
409 -	Garneau (rue)
Dénomination	
Église de Saint-Éloi	
Matricule	Cadastre(s)
9388-23-5471	
Statut juridique	
Sans statut	



2016_35005_GARN_0409_01	
Année(s) construction	Type de bien
en 1918 ou 1920	Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
religieuse
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Néoclassicisme

Élévations

Nombre d'étages	1	Matériau soubassement
Saillie(s)		indéterminé
clocher		perron
tambour		cheminée

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
bardeau d'amiante	bardeau d'amiante	bardeau d'amiante

Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
à deux versants droits	tôle pincée	aucune

Ouvertures

Portes	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
	à arc en plein cintre	plane	avec vitrage	indéterminé
	rectangulaire	embossée	avec vitrage	contemporain
Fenêtres	rectangulaire	embossée	avec imposte	contemporain
	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
	à arc en plein cintre	fixe	à grands carreaux	bois
	circulaire	oculus	à petits carreaux	bois

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Notre-Dame-de-Montauban (35005)	Montauban-les-Mines
Adresse	
411 -	Garneau (rue)
Dénomination	
Ancien couvent de Saint-Éloi-les-Mines	
Matricule	Cadastre(s)
9388-23-5471	
Statut juridique	
Sans statut	



2016_35005_GARN_0411_01	
Année(s) construction	Type de bien
en 1921	Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
religieuse
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Courant cubique

Élévations

Nombre d'étages	2 ½	Matériau soubassement
Saillie(s)	clocher	auvent
rampe d'accès		escalier

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
parement de métal profilé	parement de métal profilé	parement de métal profilé

Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
en pavillon	bardeau d'asphalte	à pignon

Ouvertures

Portes	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
	rectangulaire	embossée	avec imposte	métal
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
	rectangulaire	à manivelle	sans carreaux	contemporain

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Notre-Dame-de-Montauban (35005)	
Adresse	
131 -	Moulin (route du)
Dénomination	
Maison Bellenger	
Matricule	Cadastre(s)
F 9594_18_8025.00_0000	C11L782 C11L783
Statut juridique	
sans statut	



2017_35005_MOUL_0131_01	
Année(s) construction	Type de bien
en 1872	Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Tradition québécoise

Élévations

Nombre d'étages	1 ½	Matériau(s) soubassement	indéterminé
Saillie(s)			
cheminée		galerie	
volume annexe			

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
matériau contemporain	matériau contemporain	matériau contemporain

Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
à deux versants droits	bardeau d'asphalte	à pignon

Ouvertures

Portes	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
	rectangulaire	embossée	avec vitrage	bois
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
	rectangulaire	à manivelle	sans carreaux	bois

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Notre-Dame-de-Montauban (35005)	
Adresse	
864 -	Moulin (route du)
Dénomination	
Matricule	Cadastre(s)
9599-81-9025	12-P
Statut juridique	
Sans statut	



2016_35005_MOUL_0864_08

Année(s) construction	Type de bien
entre 1870-1910	Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Cottage vernaculaire américain

Élévations

Nombre d'étages	1 ½	Matériau soubassement	indéterminé
Saillie(s)			
galerie		cheminée	
volume annexe			

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
planche de bois à feuillure	planche de bois à feuillure	planche de bois à feuillure

Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
à deux versants droits	bardeau d'asphalte	à pignon

Ouvertures

Portes	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
	rectangulaire	plane	avec vitrage	indéterminé
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
	rectangulaire	à battants	à grands carreaux	bois
	rectangulaire	à manivelle	sans carreaux	contemporain

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Notre-Dame-de-Montauban (35005)	
Adresse	
100 -	Pont (rue du)
Dénomination	
Matricule	Cadastre(s)
9594-71-9991	789
Statut juridique	
Sans statut	



2016_35005_PONT_0100_01

Année(s) construction	Type de bien
vers 1900	Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Éclectisme victorien et néo-Queen Anne

Élévations

Nombre d'étages	2 ½	Matériau soubassement
Saillie(s)		pierre
auvent		galerie
tour / tourelle		cheminée

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
crépi / enduit	crépi / enduit	crépi / enduit

Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
à demi-croupes	tôle pincée	aucune

Ouvertures

Portes	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
	rectangulaire	à panneaux	avec vitrage	bois
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
	rectangulaire	à guillotine	sans carreaux	bois
	rectangulaire	à guillotine	sans carreaux	contemporain

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Notre-Dame-de-Montauban (35005)	
Adresse	
162 -	Pont (rue du)
Dénomination	
Ancien magasin général Henri Gignac	
Matricule	Cadastre(s)
9594-80-8936	
Statut juridique	
Sans statut	



2016_35005_PONT_0162_01_01

Année(s) construction	Type de bien
vers 1919	Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
commerciale
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Boomtown

Élévations

Nombre d'étages	2	Matériau soubassement	indéterminé
Saillie(s)			
volume annexe		balcon	
galerie		marquise	

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
bardeau d'amiante	bardeau d'amiante	bardeau d'amiante

Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
plat / à faible pente / à bassin	indéterminé	aucune
	bardeau d'asphalte	

Ouvertures

	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
Portes	rectangulaire	à panneaux	avec imposte	bois
	rectangulaire	à panneaux	avec vitrage	bois
	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
Fenêtres	rectangulaire	fixe	vitrine commerciale	bois
	rectangulaire	à guillotine	sans carreaux	bois

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Notre-Dame-de-Montauban (35005)	
Adresse	
380 -	Principale (rue)
Dénomination	
Matricule	Cadastre(s)
9593-67-7771	545
Statut juridique	
Sans statut	



2016_35005_PRIN_0380_01	
Année(s) construction	Type de bien
vers 1915	Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Boomtown

Élévations

Nombre d'étages	2	Matériau soubassement
Saillie(s)		indéterminé
auvent		balcon
galerie		véranda

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
bardeau de bois	bardeau de bois	bardeau de bois

Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
plat / à faible pente / à bassin	indéterminé	aucune

Ouvertures

Portes	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
	rectangulaire	embossée	avec imposte	contemporain
	rectangulaire	à panneaux	avec imposte	bois
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
	rectangulaire	à guillotine	sans carreaux	bois
	rectangulaire	à guillotine	à grands carreaux	bois

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Notre-Dame-de-Montauban (35005)	
Adresse	
420 -	Principale (rue)
Dénomination	
Église de Notre-Dame-des-Anges	
Matricule	Cadastre(s)
9593-57-5418	
Statut juridique	
Sans statut	



2016_35005_PRIN_0420_08_01	Année(s) construction	Type de bien
	en 1909	Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
religieuse
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Néoclassicisme

Élévations

Nombre d'étages	2	Matériau soubassement
Saillie(s)		pierre
clocher		volume annexe
perron		avancée / avant-corps

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
planche de bois à feuillure	planche de bois à feuillure	planche de bois à feuillure

Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
à deux versants droits	tôle à la canadienne	aucune

Ouvertures

Portes	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
	à arc en plein cintre	à panneaux	sans vitrage	bois
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
	à arc en plein cintre	fixe	à grands carreaux	bois
	à arc en plein cintre	fixe	juxtaposée	bois
	circulaire	rosace	à grands carreaux	bois

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Notre-Dame-de-Montauban (35005)	
Adresse	
420 - 428	Principale (rue)
Dénomination	
Ancien presbytère de Notre-Dame-des-Anges	
Matricule	Cadastre(s)
9593-57-5418	497-11, 542-11, 548-11
Statut juridique	
sans statut	



2017_35005_PRIN_0420_01	
Année(s) construction	Type de bien
en 1908, 1917, 1918 ?	Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
religieuse
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Courant cubique

Élévations

Nombre d'étages	2	Matériau soubassement
Saillie(s)		pierre
auvent		galerie
escalier		cheminée

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
crépi / enduit	crépi / enduit	crépi / enduit

Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
en pavillon	bardeau d'asphalte	aucune

Ouvertures

	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
Portes	rectangulaire	plane	avec imposte	bois
	rectangulaire	embossée	avec imposte	contemporain
	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
Fenêtres	rectangulaire	à battants	avec imposte	bois
	rectangulaire	à battants	juxtaposée	bois
	rectangulaire	indéterminé	à grands carreaux	bois

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Notre-Dame-de-Montauban (35005)	
Adresse	
477 – 481	Principale (rue)
Dénomination	
Matricule	Cadastre(s)
9593-65-1683	533
Statut juridique	
Sans statut	



2016_35005_PRIN_0477_01	
Année(s) construction	Type de bien
en 1899	Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Courant cubique

Élévations

Nombre d'étages	2	Matériau soubassement
Saillie(s)		pierre
balcon		auvent
galerie		escalier

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
planche de bois à feuillure	planche de bois à feuillure	planche de bois à feuillure

Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
en pavillon	tôle pincée	à pignon

Ouvertures

Portes	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
	rectangulaire	à panneaux	avec baie(s) latérale(s)	bois
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
	rectangulaire	à battants	à grands carreaux	bois

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Notre-Dame-de-Montauban (35005)	
Adresse	
509 –	Principale (rue)
Dénomination	
Matricule	Cadastre(s)
9593-55-8535	520
Statut juridique	
Sans statut	



2016_35005_PRIN_0509_01_01

Année(s) construction	Type de bien
entre 1880-1920	Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Cottage vernaculaire / lucarne-pignon

Élévations

Nombre d'étages	1 ½	Matériau(s) soubassement
Saillie(s)		pierre
auvent		galerie
volume annexe		

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
matériau contemporain	matériau contemporain	matériau contemporain

Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
à deux versants droits	bardeau d'asphalte	lucarne-pignon

Ouvertures

Portes	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
	rectangulaire	à panneaux	avec vitrage	bois
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
	rectangulaire	fixe	sans carreaux	bois
	rectangulaire	à battants	à grands carreaux	bois
	rectangulaire	à charnières	à grands carreaux	bois

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Notre-Dame-de-Montauban (35005)	
Adresse	
939 -	Rousseau (route)
Dénomination	
Ancienne école de Rousseau	
Matricule	Cadastre(s)
9699-63-6530	Rang 6 Nord-Est 11-P
Statut juridique	
Sans statut	



2016_35005_ROUS_0939_01	
Année(s) construction	Type de bien
en 1900	Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
scolaire
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Boomtown

Élévations

Nombre d'étages	1	Matériau soubassement
Saillie(s)		pierre
auvent		perron

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
bardeau d'amiante	bardeau d'amiante	bardeau d'amiante

Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
plat / à faible pente / à bassin	indéterminé	aucune

Ouvertures

Portes	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
	rectangulaire	à panneaux	avec imposte	bois
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
	rectangulaire	à battants	à grands carreaux	bois
	losange	fixe	sans carreaux	bois

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Notre-Dame-de-Montauban (35005)	
Adresse	
995 -	Rousseau (route)
Dénomination	
Matricule	Cadastre(s)
9699-97-3877	Rang 7
Statut juridique	
Sans statut	



2016_35005_ROUS_0995_01	
Année(s) construction	Type de bien
en 1920	Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Boomtown

Élévations

Nombre d'étages	2	Matériau soubassement	indéterminé
Saillie(s)			
auvent		cheminée	
perron			

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
fibre de bois pressé	fibre de bois pressé	fibre de bois pressé

Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
à deux versants droits	tôle pincée	aucune

Ouvertures

Portes	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
	rectangulaire	à panneaux	avec vitrage	bois
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
	rectangulaire	à battants	à grands carreaux	bois