

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Saint-Roch-de-Mékinac (35045)	
Adresse	
1132 -	Principale (rue)
Dénomination	
Matricule	Cadastre(s)
6085-57-0676	4526200
Statut juridique	
Sans statut	



2016_35045_PRIN_1132_02	
Année(s) construction	Type de bien
vers 1904	Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Tradition québécoise

Élévations

Nombre d'étages	1 ½	Matériau soubassement
Saillie(s)		indéterminé
auvent		cheminée
galerie		tambour

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
matériau contemporain	matériau contemporain	matériau contemporain

Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
à deux versants droits	tôle profilée	à pignon

Ouvertures

	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
Portes	rectangulaire	à panneaux	avec vitrage	bois
	rectangulaire	plane	avec vitrage	indéterminé
	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
Fenêtres	rectangulaire	fixe	à grands carreaux	bois
	rectangulaire	à guillotine	sans carreaux	bois
	rectangulaire	à guillotine	à petits carreaux	bois

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Saint-Roch-de-Mékinac (35045)	
Adresse	
1137 -	Principale (rue)
Dénomination	
Matricule	Cadastre(s)
Statut juridique	
sans statut	



2016_35045_PRIN_1137_01	
Année(s) construction	Type de bien
entre 1870-1930	Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Cottage vernaculaire américain

Élévations

Nombre d'étages	1 ½	Matériau(s) soubassement	indéterminé
Saillie(s)			
auvent		galerie	
volume annexe			

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
bardeau de bois	bardeau de bois	bardeau de bois

Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
à deux versants droits	tôle profilée	aucune

Ouvertures

	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
Portes	rectangulaire	entièrement vitrée	avec vitrage	métal
	rectangulaire	plane	avec vitrage	contemporain
	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
Fenêtres	rectangulaire	à manivelle	sans carreaux	contemporain

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Saint-Roch-de-Mékinac (35045)	
Adresse	
1212 -	Principale (rue)
Dénomination	
Église de Saint-Roch	
Matricule	Cadastre(s)
6085-59-6565	4526692
Statut juridique	
Sans statut	



2016_35045_PRIN_1212_01	
Année(s) construction	Type de bien
en 1951	Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
religieuse
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Néo-roman

Élévations

Nombre d'étages	1 ½	Matériau soubassement
Saillie(s)		béton
clocher		perron
cheminée		

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
pierre de revêtement	pierre de revêtement	pierre de revêtement

Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
à deux versants droits	bardeau d'asphalte	aucune
	tôle en plaque	

Ouvertures

	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
Portes	à arc en plein cintre	à panneaux	sans vitrage	bois
	rectangulaire	à panneaux	sans vitrage	bois
	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
Fenêtres	rectangulaire	à guillotine	à grands carreaux	bois

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Saint-Roch-de-Mékinac (35045)	
Adresse	
1390 -	Principale (rue)
Dénomination	
Matricule	Cadastre(s)
6086-55-9323	4526286
Statut juridique	
Sans statut	



2016_35045_PRIN_1390_01

Année(s) construction	Type de bien
entre 1880-1930	Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Cottage vernaculaire américain

Élévations

Nombre d'étages	1 ½	Matériau soubassement	indéterminé
Saillie(s)			
auvent			galerie
escalier			cheminée

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
matériau contemporain	matériau contemporain	matériau contemporain

Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
à deux versants droits	tôle profilée	aucune

Ouvertures

Portes	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
	rectangulaire	à panneaux	avec imposte	bois
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
	rectangulaire	à guillotine	sans carreaux	bois

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Saint-Roch-de-Mékinac (35045)	
Adresse	
1421 -	Principale (rue)
Dénomination	
Matricule	Cadastre(s)
6086-47-9621	4526277
Statut juridique	
Sans statut	



2016_35045_PRIN_1421_01	
Année(s) construction	Type de bien
entre 1870-1940	Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Architecture de villégiature

Élévations

Nombre d'étages	1 ½	Matériau(s) soubassement
		indéterminé
Saillie(s)		
galerie		terrasse
auvent		

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
bois rond	bardeau de bois	bardeau de bois
	bois rond	bois rond

Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
à deux versants droits	bardeau d'asphalte	à pignon

Ouvertures

	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
Portes	rectangulaire	plane	avec vitrage	bois
	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
Fenêtres	rectangulaire	à guillotine	à grands carreaux	bois
	rectangulaire	indéterminé	à grands carreaux	bois
	rectangulaire	coulissante	sans carreaux	contemporain