

### Données administratives

#### Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Saint-Séverin (35020)	
Adresse	
200 – 159 (route)	
Dénomination	
Maison Goulet	
Matricule	Cadastre(s)
8070-74-1969	
Statut juridique	
Sans statut	



2016_35020_R159_0200_01_02	Année(s) construction	Type de bien
	en 1898	Bâtiment principal

### Données architecturales et paysagères

#### Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
maçonnerie en brique
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Courant cubique

#### Élévations

Nombre d'étages	2	Matériau soubassement
Saillie(s)		indéterminé
auvent		galerie
balcon		cheminée

#### Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
brique de revêtement	brique structurale	brique de revêtement

#### Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
en pavillon	tôle pincée	aucune

#### Ouvertures

Portes	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
	rectangulaire	plane	avec vitrage	contemporain
	rectangulaire	à panneaux	avec vitrage	bois
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
	rectangulaire	à manivelle	sans carreaux	contemporain
	rectangulaire	à guillotine	à grands carreaux	bois

### Données administratives

#### Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Saint-Séverin (35020)	
Adresse	
1772 -	159 (route)
Dénomination	
Matricule	Cadastre(s)
7871-96-8585	
Statut juridique	
Sans statut	



2016\_35020\_R159\_1772\_01

Année(s) construction	Type de bien
vers 1905	Bâtiment principal

### Données architecturales et paysagères

#### Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Cottage vernaculaire américain

#### Élévations

Nombre d'étages	1 ½	Matériau soubassement	indéterminé
Saillie(s)			
auvent		galerie	
cheminée		escalier	

#### Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
bardeau de bois	bardeau de bois	bardeau de bois

#### Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
à deux versants droits	tôle profilée	à pignon

#### Ouvertures

Portes	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
	rectangulaire	plane	avec vitrage	contemporain
	rectangulaire	embossée	avec vitrage	contemporain
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
	rectangulaire	à battants	à grands carreaux	bois
	rectangulaire	à manivelle	sans carreaux	contemporain

### Données administratives

#### Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Saint-Séverin (35020)	
Adresse	
-	Bordeleau (route)
Dénomination	
Pont Bordeleau	
Matricule	Cadastre(s)
Statut juridique	
Sans statut	



2016\_35020\_BORD\_PONT\_03

Année(s) construction	Type de bien
en 1932	Ouvrage de génie civil

### Données architecturales et paysagères

#### Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
autre
Typologie constructive (structure apparente)
charpente de bois
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Town élaboré

#### Élévations

Nombre d'étages	1	Matériau soubassement
Saillie(s)		indéterminé
sans objet		

#### Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
planche de bois à feuillure	planche de bois à feuillure	planche de bois à feuillure

#### Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
à deux versants droits	tôle profilée	aucune

#### Ouvertures

Portes	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
	sans objet	sans objet	sans objet	sans objet
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
	sans objet	sans objet	sans objet	sans objet

### Données administratives

#### Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Saint-Séverin (35020)	
Adresse	
280 -	Côte-Saint-Paul (chemin de la)
Dénomination	
Maison Théophile-Bordeleau	
Matricule	Cadastre(s)
7967-75-3040	
Statut juridique	
Sans statut	



2016\_35020\_STPC\_0280\_02

Année(s) construction	Type de bien
entre 1860-1900	Bâtiment principal

### Données architecturales et paysagères

#### Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Cottage vernaculaire américain

#### Élévations

Nombre d'étages	1 ½	Matériau soubassement
Saillie(s)		indéterminé
auvent		galerie
volume annexe		

#### Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
brique de revêtement	brique de revêtement	brique de revêtement

#### Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
à deux versants droits	tôle profilée	aucune

#### Ouvertures

	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
Portes	à arc surbaissé	à panneaux	avec vitrage	bois
	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
Fenêtres	à arc surbaissé	à battants	à grands carreaux	bois
	à arc surbaissé	coulissante	sans carreaux	contemporain
	à arc surbaissé	à guillotine	sans carreaux	bois

### Données administratives

#### Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Saint-Séverin (35020)	
Adresse	
310 -	Moulins (chemin des)
Dénomination	
Matricule	Cadastre(s)
8171-08-0053	5 394 388, 5 394 512
Statut juridique	
Sans statut	



310 des Moulins-2	Année(s) construction	Type de bien
	entre 1880-1950	Bâtiment secondaire

### Données architecturales et paysagères

#### Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
agricole
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Architecture agricole

#### Élévations

Nombre d'étages	1	Matériau soubassement
Saillie(s)		indéterminé
lanternon / campanile / lanterneau		

#### Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
planche de bois verticale	planche de bois verticale	indéterminé

#### Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
mansardé à deux versants	tôle profilée	aucune

#### Ouvertures

	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
Portes	rectangulaire	coulissante	sans vitrage	bois
	rectangulaire	plane	sans vitrage	bois
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
	rectangulaire	indéterminé	à grands carreaux	bois

### Données administratives

#### Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Saint-Séverin (35020)	
Adresse	
380 -	Moulins (chemin des)
Dénomination	
Matricule	Cadastre(s)
8171-30-5298	5394385
Statut juridique	
sans statut	



2016_35020_MOUL_0380_01	
Année(s) construction	Type de bien
entre 1880-1920	Bâtiment principal

### Données architecturales et paysagères

#### Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Courant cubique

#### Élévations

Nombre d'étages	2	Matériau soubassement
Saillie(s)		indéterminé
tour / tourelle		auvent
galerie		cheminée

#### Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
pierre artificielle	matériau contemporain	pierre artificielle
matériau contemporain		matériau contemporain

#### Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
en pavillon	bardeau d'asphalte	aucune

#### Ouvertures

Portes	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
	rectangulaire	contre-porte	avec vitrage	indéterminé
	rectangulaire	indéterminé	avec vitrage	indéterminé
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
	rectangulaire	composée	sans carreaux	indéterminé

### Données administratives

#### Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Saint-Séverin (35020)	
Adresse	
391 -	Moulins (chemin des)
Dénomination	
Moulin Lanouette ou Lafrance-Dessureault	
Matricule	Cadastre(s)
8171-40-0537	5394386
Statut juridique	
Sans statut	



2016_35020	391_04
Année(s) construite(s)	Type de bien
vers 1878	élément principal

### Données architecturales et paysagères

#### Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)	Élévation	Matériau(s) de base
industrielle	nombre d'étages: 1 1/2	indéterminé
Typologie constructive (structure apparente)		
indéterminé	sauf	
Typologie formelle (courant architectural dominant)		
Autre		

#### Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
planche de bois verticale	planche de bois verticale	planche de bois verticale

#### Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Matériau(s) toiture	Lucarne(s)
à deux versants	bardeau pincé	aucune
	bardeau d'asphalte	

#### Portes

Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
indéterminé	avec vitrage	bois

#### Fenêtres

Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
indéterminé	à grands carreaux	bois

### Données administratives

#### Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Saint-Séverin (35020)	
Adresse	
611 -	Moulins (chemin des)
Dénomination	
Matricule	Cadastre(s)
8070-84-1161	
Statut juridique	
Sans statut	



2016\_35020\_MOUL\_0611\_08\_01

Année(s) construction	Type de bien
vers 1900	Bâtiment principal

### Données architecturales et paysagères

#### Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Cottage vernaculaire américain

#### Élévations

Nombre d'étages	1 ½	Matériau soubassement	indéterminé
Saillie(s)			
auvent		cheminée	
galerie		volume annexe	

#### Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
bardeau d'amiante	bardeau d'amiante	bardeau d'amiante
	matériau contemporain	matériau contemporain

#### Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
à deux versants droits	tôle profilée	aucune
	bardeau d'asphalte	

#### Ouvertures

Portes	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
	rectangulaire	à panneaux	avec vitrage	bois
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
	rectangulaire	à battants	à grands carreaux	bois
	rectangulaire	à guillotine	sans carreaux	contemporain
	rectangulaire	fixe	à grands carreaux	bois

### Données administratives

#### Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Saint-Séverin (35020)	
Adresse	
240 -	Petite-Rivière Nord (rang de la)
Dénomination	
Maison Beaudoin	
Matricule	Cadastre(s)
8371-02-4749	5394492
Statut juridique	
Sans statut	



2016_35020_PERN_0240_01	
Année(s) construction	Type de bien
entre 1825-1829	Bâtiment principal

### Données architecturales et paysagères

#### Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
pièce sur pièce (bois)
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Tradition québécoise

#### Élévations

Nombre d'étages	1 ½	Matériau soubassement	indéterminé
Saillie(s)			
galerie		volume annexe	
auvent		cheminée	

#### Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
matériau contemporain	matériau contemporain	matériau contemporain

#### Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
à deux versants retroussés	tôle profilée	aucune

#### Ouvertures

Portes	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
	rectangulaire	plane	avec vitrage	bois
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
	rectangulaire	à battants	à grands carreaux	bois
	rectangulaire	coulissante	sans carreaux	contemporain

### Données administratives

#### Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Saint-Séverin (35020)	
Adresse	
41 -	Saint-Louis (boulevard)
Dénomination	
Presbytère de Saint-Séverin	
Matricule	Cadastre(s)
8070-93-6879	5 394 233 , 5 651 034
Statut juridique	
Sans statut	



2016_35020_STLO_0041_01_01	
Année(s) construction	Type de bien
en 1890	Bâtiment principal

### Données architecturales et paysagères

#### Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
religieuse
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Cottage vernaculaire américain sur deux étages

#### Élévations

Nombre d'étages	2 ½	Matériau soubassement
Saillie(s)		pierre
auvent		galerie
logette		cheminée

#### Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
parement de plastique ou vinyle	parement de plastique ou vinyle	parement de plastique ou vinyle

#### Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
à deux versants droits	tôle pincée	aucune
	tôle en plaque	

#### Ouvertures

Portes	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
	rectangulaire	embossée	avec imposte	métal
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
	rectangulaire	à manivelle	sans carreaux	métal
	rectangulaire	à guillotine	sans carreaux	contemporain
	rectangulaire	à battants	à grands carreaux	bois

### Données administratives

#### Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Saint-Séverin (35020)	
Adresse	
41 -	Saint-Louis (boulevard)
Dénomination	
Église de Saint-Séverin	
Matricule	Cadastre(s)
8170-06-2236	5 394 233 , 5 651 034
Statut juridique	
Sans statut	



2016_35020_STLO_0041_02_08_01	
Année(s) construction	Type de bien
en 1895-1897	Bâtiment principal

### Données architecturales et paysagères

#### Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
religieuse
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Néoclassicisme

#### Élévations

Nombre d'étages	2	Matériau soubassement
Saillie(s)		pierre
clocher		cheminée
perron		volume annexe

#### Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
pierre à moellons	pierre à moellons	pierre à moellons

#### Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
à deux versants droits	tôle à baguettes	aucune
	tôle en plaque	

#### Ouvertures

Portes	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
	à arc en plein cintre	à panneaux	avec imposte	bois
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
	à arc en plein cintre	fixe	à grands carreaux	bois
	rectangulaire	à battants	à grands carreaux	bois

### Données administratives

#### Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Saint-Séverin (35020)	
Adresse	
130 -	Saint-Louis (boulevard)
Dénomination	
Matricule	Cadastre(s)
8070-93-9191	5394222
Statut juridique	
sans statut	



2016_35020_STLO_0130_01	
Année(s) construction	Type de bien
entre 1890-1920	Bâtiment principal

### Données architecturales et paysagères

#### Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Cottage vernaculaire américain

#### Élévations

Nombre d'étages	1 ½	Matériau soubassement
Saillie(s)		indéterminé
auvent		galerie
logette		escalier

#### Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
bardeau de bois	bardeau de bois	bardeau de bois

#### Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
à deux versants droits	tôle pincée	à fronton triangulaire

#### Ouvertures

Portes	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
	rectangulaire	à panneaux	avec vitrage	bois
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
	rectangulaire	indéterminé	indéterminé	indéterminé
	à arc en plein cintre	à manivelle	sans carreaux	contemporain