

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Saint-Tite (35027)	
Adresse	
	153 (route)
Dénomination	
Calvaire du Ruisseau Le Bourdais	
Matricule	Cadastre(s)
Statut juridique	
Sans statut	



2016_35027_R153_CALV_01_01		
Année(s) construction	Type de bien	
vers 1943	Croix de chemin	

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
religieuse
Typologie constructive (structure apparente)
sans objet
Typologie formelle (courant architectural dominant)
autre

Élévations

Nombre d'étages	1	Matériau(s) soubassement
Saillie(s)		béton
sans objet		

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
sans objet	sans objet	sans objet

Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
en pavillon	bardeau d'asphalte	aucune

Ouvertures

Portes	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
	sans objet	sans objet	sans objet	sans objet
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
	sans objet	sans objet	sans objet	sans objet

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Saint-Tite (35027)	
Adresse	
531 -	153 (route)
Dénomination	
Matricule	Cadastre(s)
7576_66_7271	4 443 364
Statut juridique	
Sans statut	



2016_35027_R153_0531_02_01		
Année(s) construction	Type de bien	
entre 1900	Bâtiment principal	

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Maison à mansarde

Élévations

Nombre d'étages	2	Matériau soubassement
Saillie(s)		indéterminé
auvent		galerie
cheminée		

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
bardeau de bois	bardeau de bois	bardeau de bois

Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
mansardé à deux versants	bardeau de bois	à pignon
	tôle pincée	

Ouvertures

Portes	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
	rectangulaire	à panneaux	avec imposte	bois
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
	rectangulaire	à battants	à grands carreaux	bois

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Saint-Tite (35027)	
Adresse	
1251 -	153 (route)
Dénomination	
Ancienne école du Bourdais	
Matricule	Cadastre(s)
7779_78_7362	4525488
Statut juridique	
Sans statut	



2016_35027_R153_1251_04	
Année(s) construction	Type de bien
vers 1920	Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
scolaire
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Cottage vernaculaire américain

Élévations

Nombre d'étages	1 ½	Matériau soubassement
Saillie(s)		indéterminé
auvent		galerie
cheminée		

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
planche de bois à feuillure	planche de bois à feuillure	planche de bois à feuillure

Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
à deux versants droits	tôle profilée	à fronton triangulaire

Ouvertures

	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
Portes	rectangulaire	à panneaux	sans vitrage	bois
	rectangulaire	plane	avec vitrage	bois
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
	rectangulaire	à battants	à grands carreaux	bois
	rectangulaire	à manivelle	sans carreaux	contemporain

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Saint-Tite (35027)	
Adresse	
1021 -	159 (route)
Dénomination	
Matricule	Cadastre(s)
7775-07-2188	4 400 312
Statut juridique	
sans statut	



2017_35027_R159_1021_01 □

Année(s) construction	Type de bien
entre 1900-1930	Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Courant cubique

Élévations

Nombre d'étages	2	Matériau soubassement	indéterminé
Saillie(s)	auvent		galerie
	volume annexe		tour / tourelle

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
bardeau de bois	bardeau de bois	bardeau de bois
		matériau contemporain

Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
en pavillon	tôle profilée	aucune

Ouvertures

Portes	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
	rectangulaire	à panneaux	avec imposte	bois
	rectangulaire	embossée	avec imposte	contemporain
Fenêtres	rectangulaire	embossée	avec baie(s) latérale(s)	contemporain
	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
	rectangulaire	à battants	à grands carreaux	bois
	rectangulaire	à manivelle	sans carreaux	contemporain
	octogonale	fixe	vitrail	bois

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Saint-Tite (35027)	
Adresse	
1090 -	159 (route)
Dénomination	
Matricule	Cadastre(s)
7775-14-5832	4 400 374
Statut juridique	
sans statut	



2017_35027_R159_1090_02_01

Année(s) construction	Type de bien
en 1914	Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Courant cubique

Élévations

Nombre d'étages	2	Matériau soubassement	indéterminé
Saillie(s)	auvent		galerie
	volume annexe		

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
planche de bois à feuillure	planche de bois à feuillure	planche de bois à feuillure

Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
en pavillon tronqué	tôle pincée	aucune
	tôle profilée	

Ouvertures

Portes	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
	rectangulaire	à panneaux	avec imposte	bois
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
	rectangulaire	à battants	à grands carreaux	bois
	rectangulaire	fixe	sans carreaux	bois

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Saint-Tite (35027)	
Adresse	
1750 -	159 (route)
Dénomination	
Matricule	Cadastre(s)
7872_91_5000	4400389
Statut juridique	
Sans statut	



2016_35027_R159_1750_02_08_01	
Année(s) construction	Type de bien
entre 1880-1920	Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Éclectisme victorien / néo-Queen Anne

Élévations

Nombre d'étages	2 ½	Matériau soubassement
Saillie(s)		indéterminé
auvent		galerie
fenêtre en saillie		avancée / avant-corps

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
bardeau de bois	planche de bois à feuillure	planche de bois à feuillure
planche de bois à feuillure		

Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
à deux versants droits	tôle profilée	aucune

Ouvertures

Portes	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
	rectangulaire	à panneaux	avec imposte	bois
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
	rectangulaire	à guillotine	à grands carreaux	bois

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Saint-Tite (35027)	
Adresse	
220 –	Haut du Lac Sud (chemin)
Dénomination	
Matricule	Cadastre(s)
7276-77-7782	4 526 652, 4 590 940, 4 591 011, 4 591
Statut juridique	
sans statut	



2017_35027_HALS_0220_01	Année(s) construction	Type de bien
	vers 1862	Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
pièce sur pièce (bois)
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Cottage vernaculaire américain

Élévations

Nombre d'étages	1 ½	Matériau soubassement
Saillie(s)		indéterminé
auvent		galerie
cheminée		escalier

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
fibre de bois pressé	fibre de bois pressé	fibre de bois pressé
	bardeau de bois	bardeau de bois

Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
à deux versants droits	tôle à baguettes	aucune
	tôle pincée	

Ouvertures

Portes	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
	rectangulaire	plane	avec vitrage	contemporain
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
	rectangulaire	à manivelle	sans carreaux	contemporain
	rectangulaire	coulissante	sans carreaux	contemporain

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Saint-Tite (35027)	
Adresse	
781 -	Montagne (rue de la)
Dénomination	
Matricule	Cadastre(s)
7676_65_3311	4444038
Statut juridique	
Sans statut	



2016_35027_MONT_0781	□□□□□□□□□□_01
Année(s) construction	Type de bien
entre 1900-1930	Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Courant cubique

Élévations

Nombre d'étages	2	Matériau soubassement
Saillie(s)		indéterminé
auvent		galerie
escalier		

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
planche de bois à feuillure	planche de bois à feuillure	planche de bois à feuillure

Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
en pavillon	bardeau d'asphalte	aucune
	tôle en plaque	

Ouvertures

Portes	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
	rectangulaire	à panneaux	avec imposte	bois
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
	rectangulaire	à battants	à grands carreaux	bois

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Saint-Tite (35027)	
Adresse	
380 -	Napoléon (rue)
Dénomination	
Résidence Buist, le Château	
Matricule	Cadastre(s)
7676_43_8380	4443934
Statut juridique	
Sans statut	



2016_35027_NAPO_0380_01	
Année(s) construction	Type de bien
vers 1905	Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
maçonnerie en brique
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Éclectisme victorien et néo-Queen Anne

Élévations

Nombre d'étages	2	Matériau soubassement	indéterminé
Saillie(s)	avancée / avant-corps	auvent	
	galerie	fenêtre en saillie	

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
brique structurale	indéterminé	indéterminé

Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
à deux versants droits	bardeau d'asphalte	aucune

Ouvertures

Portes	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
	indéterminé	indéterminé	indéterminé	indéterminé
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
	à arc surbaissé	indéterminé	sans carreaux	contemporain
	à arc surbaissé	à manivelle	sans carreaux	contemporain

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Saint-Tite (35027)	
Adresse	
211 -	Notre-Dame (rue)
Dénomination	
Matricule	Cadastre(s)
7677_12_7350	4444150
Statut juridique	
Sans statut	



2016_35027_NTDM_0211_01	
Année(s) construction	Type de bien
en 1907	Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Éclectisme victorien

Élévations

Nombre d'étages	1 ½	Matériau soubassement
Saillie(s)		indéterminé
auvent		galerie
vérande		avancée / avant-corps

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
planche de bois à feuillure	planche de bois à feuillure	planche de bois à feuillure
planche de bois à clins		planche de bois à clins

Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
à deux versants droits	tôle à la canadienne	lucarne-pignon

Ouvertures

Portes	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
	rectangulaire	indéterminé	avec imposte	indéterminé
	rectangulaire	à panneaux	avec imposte	bois
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
	rectangulaire	à guillotine	à grands carreaux	bois
	circulaire	oculus	à petits carreaux	bois
	rectangulaire	à guillotine	sans carreaux	contemporain

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Saint-Tite (35027)	
Adresse	
261 -	Notre-Dame (rue)
Dénomination	
Matricule	Cadastre(s)
7677-11-7964	4 443 746
Statut juridique	
sans statut	



2017_35027_NTDM_0261_01	
Année(s) construction	Type de bien
entre 1870-1920	Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Cottage vernaculaire américain

Élévations

Nombre d'étages	1 ½	Matériau soubassement
Saillie(s)		indéterminé
auvent		balcon
escalier		galerie

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
planche de bois à feuillure	planche de bois à feuillure	planche de bois à feuillure
	papier goudronné	

Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
à deux versants droits	tôle pincée	à fronton interrompu
		en appentis

Ouvertures

Portes	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
	rectangulaire	à panneaux	avec imposte	bois
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
	rectangulaire	à battants	à grands carreaux	bois
	rectangulaire	à manivelle	sans carreaux	contemporain

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Saint-Tite (35027)	
Adresse	
510 -	Notre-Dame (rue)
Dénomination	
Matricule	Cadastre(s)
7676_28_5757	4443797
Statut juridique	
Sans statut	



2016_35027_NTDM_0510_02

Année(s) construction	Type de bien
entre 1918-1930	Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
mixte
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Boomtown

Élévations

Nombre d'étages	2	Matériau soubassement
Saillie(s)		béton
balcon		auvent
galerie		

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
brique de revêtement	brique de revêtement	brique de revêtement

Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
plat / à faible pente / à bassin	membrane / composite	aucune

Ouvertures

	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
Portes	à arc surbaissé	plane	avec imposte	bois
	à arc surbaissé	contre-porte	avec vitrage	contemporain
	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
Fenêtres	à arc surbaissé	à battants	avec imposte	bois
	à arc surbaissé	à manivelle	avec imposte	contemporain
	rectangulaire	fixe	vitrine commerciale	bois

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Saint-Tite (35027)	
Adresse	
531 -	Notre-Dame (rue)
Dénomination	
Église de Saint-Tite	
Matricule	Cadastre(s)
7676_38_8273	4443893
Statut juridique	
Sans statut	



2016_35027_NTDM_0531_01_04	
Année(s) construction	Type de bien
en 1927-1928	Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
religieuse
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Éclectisme victorien

Élévations

Nombre d'étages	2	Matériau soubassement
Saillie(s)		pierre
clocher		avancée / avant-corps
perron		cheminée

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
pierre à bossage	pierre à bossage	pierre à bossage

Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
à deux versants droits	tôle à baguettes	aucune

Ouvertures

	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
Portes	à arc en plein cintre	plane	avec vitrage	bois
	rectangulaire	plane	avec vitrage	bois
Fenêtres	à arc en plein cintre	fixe	à grands carreaux	bois
	rectangulaire	fixe	à petits carreaux	bois

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Saint-Tite (35027)	
Adresse	
560 -	Notre-Dame (rue)
Dénomination	
Matricule	Cadastre(s)
7676-27-7845	4 444 923
Statut juridique	
sans statut	



2017_35027_NTDM_0560_02_02

Année(s) construction	Type de bien
vers 1900	Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
maçonnerie en brique
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Courant cubique

Élévations

Nombre d'étages	2	Matériau(s) soubassement	pierre
Saillie(s)			
auvent			galerie
escalier			volume annexe

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
brique structurale	brique structurale	brique structurale

Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
en pavillon	bardeau d'asphalte	à fronton interrompu

Ouvertures

	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
Portes	à arc surbaissé	embossée	avec baie(s) latérale(s) et	contemporain
	rectangulaire	embossée	avec vitrage	contemporain
Fenêtres	à arc surbaissé	contemporaine	sans carreaux	contemporain
	circulaire	oculus	à petits carreaux	bois
	à arc surbaissé	contemporaine	en saillie	contemporain

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Saint-Tite (35027)	
Adresse	
670 -	Notre-Dame (rue)
Dénomination	
Ancien magasin général de Napoléon Buist	
Matricule	Cadastre(s)
7676_36_6421	4443870
Statut juridique	
Sans statut	



2016_35027_NTDM_0670_01

Année(s) construction	Type de bien
en 1865	Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
mixte
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Tradition québécoise

Élévations

Nombre d'étages	1 ½	Matériau soubassement	indéterminé
Saillie(s)			
galerie		escalier	
rampe d'accès		cheminée	

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
brique de revêtement	brique de revêtement	brique de revêtement

Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
à deux versants retroussés	tôle pincée	à fronton triangulaire

Ouvertures

	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
Portes	rectangulaire	à panneaux	avec vitrage	bois
	rectangulaire	embossée	avec vitrage	contemporain
	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
Fenêtres	rectangulaire	à battants	à grands carreaux	bois
	rectangulaire	composée	sans carreaux	bois
	rectangulaire	à battants	avec imposte	bois

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Saint-Tite (35027)	
Adresse	
210 -	Saint-Gabriel (rue)
Dénomination	
Matricule	Cadastre(s)
7676_14_9112	4443679
Statut juridique	
Sans statut	



2016_35027_STGA_0210_01	
Année(s) construction	Type de bien
entre 1880-1920	Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Cottage vernaculaire américain

Élévations

Nombre d'étages	1 ½	Matériau soubassement
Saillie(s)		indéterminé
auvent		galerie
volume annexe		cheminée

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
planche de bois à feuillure	planche de bois à feuillure	planche de bois à feuillure

Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
à deux versants droits	bardeau d'asphalte	aucune
	tôle pincée	

Ouvertures

Portes	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
	rectangulaire	plane	avec imposte	bois
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
	rectangulaire	à guillotine	sans carreaux	contemporain

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Saint-Tite (35027)	
Adresse	
361 -	Saint-Gabriel (rue)
Dénomination	
Matricule	Cadastre(s)
7676_35_1149	4443783
Statut juridique	
Sans statut	



2016_35027_STGA_0361_01

Année(s) construction	Type de bien
entre 1880-1920	Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Cottage vernaculaire américain

Élévations

Nombre d'étages	1 ½	Matériau soubassement	indéterminé
Saillie(s)			
auvent		galerie	
volume annexe		cheminée	

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
planche de bois à feuillure	planche de bois à feuillure	planche de bois à feuillure

Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
à deux versants droits	tôle profilée	aucune
	tôle pincée	

Ouvertures

Portes	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
	rectangulaire	à panneaux	avec vitrage	bois
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
	rectangulaire	à battants	à grands carreaux	bois

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Saint-Tite (35027)	
Adresse	
501 -	Saint-Gabriel (rue)
Dénomination	
Ancien collège des Frères de Saint-Gabriel	
Matricule	Cadastre(s)
7676_46_9695	4443956
Statut juridique	
sans statut	



2016_35027_STGA_0501_01_01	
Année(s) construction	Type de bien
en 1898	Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
religieuse
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Second Empire

Élévations

Nombre d'étages	3	Matériau soubassement
Saillie(s)		pierre
volume annexe		

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
brique de revêtement	brique de revêtement	indéterminé

Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
mansardé à deux versants	bardeau d'asphalte	à pignon

Ouvertures

Portes	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
	rectangulaire	à panneaux	avec imposte	bois
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
	rectangulaire	à battants	à grands carreaux	bois
	rectangulaire	à guillotine	sans carreaux	bois
	rectangulaire	composée	sans carreaux	bois

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Saint-Tite (35027)	
Adresse	
421 -	Saint-Paul (rue)
Dénomination	
Matricule	Cadastre(s)
7676_39_0601	4443803
Statut juridique	
Sans statut	



2016_35027_STPA_0421_02_01	
Année(s) construction	Type de bien
vers 1909	Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
maçonnerie en brique
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Courant cubique

Élévations

Nombre d'étages	2	Matériau soubassement	indéterminé
Saillie(s)			
balcon		galerie	
auvent		cheminée	

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
brique structurale	brique structurale	brique structurale

Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
en pavillon	bardeau d'asphalte	aucune

Ouvertures

Portes	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
	rectangulaire	à panneaux	à double vantail	bois
	rectangulaire	à panneaux	avec imposte	bois
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
	rectangulaire	à guillotine	sans carreaux	bois

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur
Saint-Tite (35027)	
Adresse	
561 -	Saint-Paul (rue)
Dénomination	
Deuxième collège des Frères de Saint-Gabriel	
Matricule	Cadastre(s)
7677-40-9130	4 443 975
Statut juridique	
sans statut	



2017_35027_STPA_0561_02_01

Année(s) construction	Type de bien
en 1922-1923	Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
religieuse
Typologie constructive (structure apparente)
brique
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Beaux-Arts

Élévations

Nombre d'étages	2	Matériau soubassement	béton
Saillie(s)			
auvent		escalier	
galerie		volume annexe	

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
brique structurale	brique structurale	brique structurale

Toitures et lucarnes

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
plat / à faible pente / à bassin	membrane / composite	aucune

Ouvertures

Portes	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
	rectangulaire	embossée	avec baie(s) latérale(s) et	bois
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
	rectangulaire	à manivelle	sans carreaux	contemporain